

DANH SÁCH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ VI PHẠM VỀ PCCC VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ

Stt	Tên cơ sở	Địa chỉ	Lỗi vi phạm cần khắc phục để được nghiệm thu về PCCC	Hình thức xử lý		Tiến độ khắc phục
				Xử lý vi phạm	Tạm đình chỉ,	
1	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Long	Tổ 23 Linh Nam	<p>1. Xây dựng công trình trên đất phi nông nghiệp</p> <p>2. Sử dụng vách tôn để ngăn chia các kho, xưởng sản xuất chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC;</p> <p>Không đảm bảo khoảng cách giữa kho chứa Gas với các hạng mục kho xưởng khác</p> <p>3. Cửa không mở theo chiều thoát nạn (lắp đặt cửa cuốn, cửa lùa).</p> <p>4. Giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực kho chứa Gas không đảm bảo với các hạng mục khác</p> <p>5. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất;</p> <p>6. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm</p>	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 216/QĐTĐC-CAHM-PCCC ngày 21/12/2022	
2	Công ty CP Da giày xuất khẩu Hà Nội	254 Linh nam	<p>1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất</p> <p>2. Cửa không mở theo chiều thoát nạn</p> <p>3. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy</p> <p>4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất;</p> <p>5. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm</p>	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 182/QĐTĐC-CAQHM-PCCC ngày 11/28/2022	

3	Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội	Số 238 đường Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Một số hạng mục kho, xưởng sử dụng vách tôn để ngăn chia mặt bằng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC 2. Cửa không mở theo chiều thoát nạn (lắp đặt cửa cuốn, cửa lùa) 3. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 5. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 204/QĐTĐC- CAQHM-PCCC ngày 12/9/2022	
4	Công ty TNHH Tuyết Thi	Đường vành đai, Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng công trình trên đất phi nông nghiệp 2. Một số hạng mục kho, xưởng sử dụng vách tôn để ngăn chia mặt bằng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC 3. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 5. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 6. Cửa không mở theo chiều thoát nạn (lắp đặt cửa cuốn, cửa lùa) 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 206/QĐTĐC- CAQHM-PCCC ngày 12/9/2022	
5	Công ty TNHH CP PTTM Sơn Long	483 đường Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất 2. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 3. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 4. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 5. Cửa không mở theo chiều thoát nạn (lắp đặt cửa cuốn, cửa lùa) 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 184/QĐTĐC- CAQHM-PCCC ngày 11/28/2022	

6	Công ty CP dịch vụ vận tải Sơn Trang	Tổ 1 Thúy Lĩnh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng kho, bãi hàng hóa sai so với hợp đồng thuê đất với thành phố 2. Các hạng mục kho, bãi hàng hóa sử dụng vách tôn để ngăn chia mặt bằng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC 3. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 4. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 5. Chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2 tại khu vực kho xưởng. 6. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 82/QĐĐC-CAQHM-PCCC ngày 8/15/2022	
7	Công ty CP chế biến SP chăn nuôi HN	29/218 Lĩnh nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất 2. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 3. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 4. Chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2 tại khu vực kho xưởng. 5. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 205/QĐTĐC-CAQHM-PCCC ngày 12/9/2022	
8	Công ty TNHH May Minh Trí	218 Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất 2. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 3. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 4. Chưa đảm bảo số lượng lối thoát nạn. 5. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 217/QĐTĐC-CAHM-PCCC ngày 21/12/2022	

9	Công ty TNHH TM DV Việt Hoàng	584 Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất 2. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 3. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 4. Chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2 tại khu vực văn phòng làm việc và khu trưng bày sản phẩm. 5. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Sô 183/QĐTĐC-CAQHM-PCCC ngày 11/28/2022	
10	Công ty TNHH thương mại Phan Thiết	Đường dẫn vành đai 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho, xưởng sản xuất 2. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà cháy; Hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói, thông gió tại hạng mục kho, xưởng sản xuất; 3. Lắp đặt sử dụng dây dẫn điện chưa đảm bảo; Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 4. Chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2 tại khu vực kho, xưởng sản xuất. 5. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 6. Xây dựng công trình trên đất phi nông nghiệp 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
11	Xí nghiệp xây lắp và sản xuất cấu kiện xây dựng	Số 1267 Giải Phóng, Thịnh Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. không đảm bảo khoảng cách PCCC đến công trình lân cận 2. thay đổi công năng sử dụng 3. Trên đường thoát nạn bố trí cửa trượt 4. Ngăn cháy giữa các kho xưởng không đảm bảo 5. Không bố trí Hệ thống hút khói; Trang bị Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn không đầy đủ; không trang bị Hệ thống báo cháy tự động; không trang bị Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà 6. Hệ thống điện không đảm bảo; Không tổ chức kiểm tra đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét định kỳ theo quy định 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		

12	Công ty CP cơ khí xây dựng số 10.	Số 813 Giải Phóng, P. Giáp Bát	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc cầu thang bộ</p> <p>3. Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động; Hệ thống báo cháy không hoạt động; Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn</p>	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 96/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 20/2/2023	
13	Nhà Nghỉ Sắc Màu I, II	Số 30A, 32, 34 ngõ 19 Kim Đồng, P. Giáp Bát	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc cầu thang bộ; Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc kỹ thuật thông tầng</p> <p>3. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà; Chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống thông gió thoát khói,</p>	01 lượt, số tiền 45000000 đồng	Số 247/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 30/12/2022	
14	Nhà nghỉ Quế Hàng.	Số 52, ngõ 897 Giải Phóng, phường Giáp Bát	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc cầu thang bộ; Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc kỹ thuật thông tầng</p> <p>3. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà; Chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống thông gió thoát khói; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn</p>	01 lượt, số tiền 45000000 đồng	Số 25/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 11/01/2023	
15	Nhà hàng Lầu Phan (Địa điểm kinh doanh số 3	Số 989 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn</p>		Số 146/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 15/11/2022	
16	Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên	Số 6 ngõ 4 Kim Đồng, phường Giáp Bát	<p>1. Sai mật độ xây dựng</p> <p>2. Tại trục dọc kỹ thuật thông tầng chưa được chèn bịt và lắp cửa chống cháy</p> <p>- khu vực phòng kỹ thuật điện, phòng bơm chữa cháy, phòng bảo vệ tòa nhà tại tầng bán hầm chưa lắp đặt cửa chống cháy cơ cấu tay co tự động đóng</p> <p>- tại một số tầng trong cầu thang bộ kín có mở cửa nhỏ lên tường bằng cửa nhôm kính thông với hộp kỹ thuật điều hòa</p>	01 lượt, số tiền 80000000 đồng	Số 145/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 15/11/2022	

17	Công ty TNHH Thương mại và bảo bì Quốc Anh	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 2. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 3. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 4. Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
18	Công ty TNHH Nhựa Thành Đạt	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 2. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 3. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
19	Công ty TNHH TM&SX Sơn Minh	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho cho thuê với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
20	Công ty CP ĐT&PT Tân Mỹ	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ chiều rộng theo quy định 2. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 3. Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
21	Công ty Cp TM&DV Cuộc Sống Việt	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 2. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 3. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động 5. Chưa trang bị hệ thống hút khói 			

22	Công ty CP ĐT&PT thương mại dịch vụ Phú Thịnh	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
23	Hợp tác xã công nghiệp Tiến Bộ	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
24	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Việt Thắng	KCN Vĩnh Tuy, P Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
25	Công ty CP đầu tư xây dựng và kết cấu không gian VEF	KCN Vĩnh Tuy, P Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			

26	Hợp tác Công Nghịệp Tiến Thành	KCN Vĩnh Tuy, P Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
27	CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA	KCN Vĩnh Tuy, P Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
28	Công ty cổ phần kinh doanh và chế biến thực phẩm Thăng Lợi	297-299 phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
29	Công ty CP xây lắp máy Công nghệ cao	Tổ 14, P. Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			

30	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Việt Trung và các đơn vị thuê	Số 11 đường Khuyển Lương, Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Thiếu lối thoát nạn thứ hai tại khu vực kho, xưởng 3. Ngăn cháy giữa các kho, xưởng không đảm bảo 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy; Chưa trang bị hệ thống hút khói 5. Hệ thống điện không đảm bảo 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
31	Khu sản xuất Đình Trang	Xóm Trại Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Thiếu lối thoát nạn thứ hai tại khu vực kho, xưởng 3. Ngăn cháy giữa các kho, xưởng không đảm bảo 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy; Chưa trang bị hệ thống hút khói 5. Hệ thống điện không đảm bảo 6. Chiều rộng nhỏ hơn 3,5m 	01 lượt, số tiền 40000000 đồng		
32	Khu sản xuất, kinh doanh Lý Sơn	Ngõ 378 đường Linh Nam, Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Thiếu lối thoát nạn thứ hai tại khu vực kho, xưởng 3. Ngăn cháy giữa các kho, xưởng không đảm bảo 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy; Chưa trang bị hệ thống hút khói 5. Hệ thống điện không đảm bảo 	01 lượt, số tiền 40000000 đồng		
33	Công ty TNHH Tân Phú	Ngõ 378 đường Linh Nam, Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Chiều rộng nhỏ hơn 3,5m 3. Ngăn cháy giữa kho, xưởng không đảm bảo 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy 5. Hệ thống điện không đảm bảo 			
34	Công ty TNHH dược phẩm VNP	Ô 91+92 A3 KĐT Đại Kim Đình Công, Đình Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa có lối thoát nạn thứ 2 2. Chưa đóng kín cầu thang bộ trong nhà theo quy định 3. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 4. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 5. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 103/QĐĐC-CAHM ngày 23/2/2023	

35	Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68	Số 279 Vũ Tông Phan, Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa có lối thoát nạn thứ 2 2. Chưa đóng kín cầu thang bộ trong nhà theo quy định 3. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 4. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 5. Chưa lắp hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động theo quy định tại Phụ lục C TCVN 3890-2009 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
36	Xí nghiệp thiết bị thông tin tín hiệu điện thuộc Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu Đường sắt	Số 142 Định Công, Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách PCCC giữa các kho-xưởng không đảm bảo theo quy định giữa Công trình Bạc II với Bạc II (<6m) 2. Ngăn chia các khu vực trong cùng 1 dãy nhà không đảm bảo ngăn cháy lan theo quy định 3. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 4. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 5. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 			
37	Cơ sở 2 - Viện khoa học công nghệ Tàu Thủy	Số 12/115 Định Công, Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 2. Chưa lắp đặt đầy đủ phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 			
38	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu Đường sắt	Số 35 ngõ 115 Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách PCCC giữa các kho-xưởng không đảm bảo theo quy định giữa Công trình Bạc II với Bạc II (<6m) 2. Ngăn chia các khu vực trong cùng 1 dãy nhà không đảm bảo ngăn cháy lan theo quy định 3. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 4. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 5. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 			

39	Trường THPT Phương Nam và Trường Tiểu học May	Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 2. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 3. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
40	Xưởng in thuộc Công ty TNHH quảng cáo thương mại và in W&W	Đường 2.5 Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách PCCC giữa các kho-xưởng không đảm bảo theo quy định giữa Công trình Bậc III với Bậc III (<12m) 2. Cửa chính ra vào cơ sở là cửa cuốn không đảm bảo theo quy định 3. Ngăn cách với cơ sở liền kề không phải là tường ngăn cháy có GHCL 150 phút 4. Chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 5. Chưa lắp đặt đầy đủ phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 6. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
41	Công ty cổ phần thương mại du lịch và đầu tư-	Số 15/51 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo 2 lối thoát nạn 2. Các kho được ngăn chia với nhau bằng vách tôn 3. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 4. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
42	Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long	KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim	1. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động các khối nhà dạy học A, B, C			
43	Karaoke Nhật Minh	Số 105 phố Đại Từ, P. Đại Kim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo khoảng cách PCCC theo quy định (nằm sát nhà dân lân cận) 2. Bố trí 01 cầu thang bộ thoát trong nhà để hờ dạng rẻ quạt 3. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà không hoạt động 			
44	Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và XNK Nam Á cho thuê mặt bằng.	Số 9 đường Pháp Vân, Tổ 15, Yên Sở	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy 3.. Trang bị hệ thống chữa cháy không đảm bảo 4. Hệ thống điện không đảm bảo 			

45	Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu Thành Trung và các đơn vị thuê mặt bằng	Tổ 24, Sở Thượng, P. Yên Sở	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy 3.. Trang bị hệ thống chữa cháy không đảm bảo 4. Hệ thống điện không đảm bảo 			
46	Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng GAS- Công ty TNHH Trần Minh	Ngõ 1035 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách PCCC với công trình lân cận không đảm bảo 2. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy 5. Hệ thống điện không đảm bảo 			
47	Công ty TNHH Nhật Linh	Số 2 ngõ 321 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
48	Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa	Số 1118 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; 2. Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
49	Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội	Số 767 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; 2. Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
50	Công ty CP vang Thăng Long	323 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
51	Công ty CP cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long	321 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2.Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			

52	Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì	Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì	1. Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói			
53	Công ty CP Đóng Tàu Hà Nội	Ngõ 683 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì	1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định			
54	Công ty CP công nghiệp Tri Thức	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định			
55	Công ty CP đầu tư xây lắp thương Mại I	321 Vinh Hưng, phường Thanh Trì	1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định			
56	Công ty CP XD & XNK tổng hợp	Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì	1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định			

57	Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hồng Anh	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 4. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
58	Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thanh	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 4. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
59	Công ty TNHH đầu tư thương mại Phú Anh	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 4. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
60	Công ty TNHH Linh Dao	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 4. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			

61	Hợp tác xã công nghiệp khai thác cát Hồng Tiến	Thôn Bãi, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng trên đất nông nghiệp 2. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 4. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
62	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ	Ngõ 55 Thanh Lân, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định; Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
63	Công ty TNHH thép Hưng Thịnh	Số 317 phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thiết kế, lắp đặt lối thoát nạn thứ 2 đảm bảo theo quy định 2. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; Không thiết kế, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khói 3. Chưa trang bị, lắp đặt hệ thống trống sét theo quy định 			
64	Công ty CP XNK Rau Quả I	Số 389 Trương Định, Tân Mai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách giữa cơ sở với các cơ sở xung quanh không đảm bảo. 2. Thay đổi công năng sử dụng. 3. Sử dụng cửa cuốn, cửa trượt không đảm bảo. 4. Ngăn cháy giữa kho, xưởng không đảm bảo 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động 6. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy. 7. Chưa trang bị hệ thống thông gió, hút khói 8. Hệ thống điện không đảm bảo. 			

65	Hợp tác xã Công nghiệp Thành Đồng	Số 15 Trương Định, Tân Mai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách giữa cơ sở với các cơ sở xung quanh không đảm bảo. 2. Thay đổi công năng sử dụng. 3. Sử dụng cửa cuốn, cửa trượt không đảm bảo. 4. Ngăn cháy giữa kho, xưởng không đảm bảo 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động 6. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy. 7. Hệ thống điện không đảm bảo. 			
66	Công ty CP thiết bị cơ điện và xây dựng	Số 09 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo 2 lối thoát nạn 2. Các kho được ngăn chia với nhau bằng vách tôn 3. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 4. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
67	Hợp tác xã Công nghiệp Đoàn Kết	Số 30 Tân Mai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách giữa cơ sở với các cơ sở xung quanh không đảm bảo. 2. Thay đổi công năng sử dụng. 3. Sử dụng cửa cuốn, cửa trượt không đảm bảo. 4. Ngăn cháy giữa kho, xưởng không đảm bảo 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động 6. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy. 7. Hệ thống điện không đảm bảo. 			
68	Siêu thị điện máy Trần Anh Giải Phóng	Số 1283 Giải Phóng, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
69	Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình chi nhánh Hoàng Mai	Km 9 quốc lộ 1A, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
70	Công ty cổ phần Ford Thủ Đô	Km 9 quốc lộ 1A, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
71	Khu nhà văn phòng - Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang	Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không có giấy phép xây dựng 2. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 3. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			

72	Nhà nghỉ Vạn Xuân	Pháp Vân - Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiếu lối thoát nạn thứ hai 2. Chưa có giải pháp ngăn cháy lại tại các tầng 3. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 4. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
73	Công ty TNHH VKX	Số 139 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
74	Kho chứa hàng - Công ty cổ phần giao nhận kho vận Ngoại Thương.	Ngõ số 15 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định 			
75	Nhà văn hóa thể thao và bưu điện	Ô đất số 14, khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng vượt quá 01 tầng được cho phép 2. Cầu thang bộ trong nhà để hờ, bố trí dạng rẽ quạt 3. Chưa chèn bịt trực kỹ thuật thông tầng 4. Chưa lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói tại tầng hầm theo quy định. 			
76	Nhà nghỉ Hoa Phượng	Ô 4 Lô 11 Đền Lừ I,P. Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo 2 lối thoát nạn 2. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo (thang hờ) 3. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy không được trang bị 			
77	Cty TNHH TM & DV Liên Hà	Lô 04 - 9B KCN Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo với công trình lân cận 2. Chưa trang bị hệ thống thông gió hút khói 3. Hệ thống điện không đảm bảo (một số khu vực dây điện chưa đi ngầm) 			
78	HTX Công nghiệp Thành Hưng	Lô 02 - 4 KCN phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngăn chia lại mặt bằng 2. Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước chưa được trang bị 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
79	Công ty TNHH công nghiệp CENE Việt Nam	Lô 05 - 9B KCN Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không đảm bảo theo QCVN 06/2021/BXD 2. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo giữa các hạng mục sản xuất 3. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy không đầy đủ 4. Hệ thống điện không đảm bảo 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
80	Công ty TNHH thời trang mỹ phẩm Vĩnh Thịnh	Lô 01 - 9B KCN Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo 2. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy không đầy đủ, hệ thống thông gió hút khói chưa trang bị 			

81	Tòa nhà thuộc Công ty TNHH Tiến Phú và đơn vị thuê	Lô 08-3A KCN Hoàng Mai, QHM, HN	<ol style="list-style-type: none"> Một số khu vực bố trí sai công năng Một số vị trí rề quạt Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo (thang hồ) Chưa bố trí nguồn điện dự phòng 			
82	Tòa nhà Hòa Bình thuộc Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hòa Bình.	Lô 2-3A Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Một số vị trí thang rề quạt Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo trực thông tầng (thang hồ) Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy không đầy đủ Chưa đi ngầm dây điện một số vị trí 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
83	Tòa nhà 74 đường Hồ Đền Lừ	74 Đường Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Không đúng thiết kế thẩm duyệt Không đảm bảo 2 lối thoát nạn Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo trực thông tầng 			
84	Trung tâm giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng thuộc Công ty TNHH thương mại VHC	Số 411 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Đề vật dụng hàng hóa cản trở Bố trí hàng hóa, vật dụng không đảm bảo ngăn cháy lan Hệ thống chữa cháy tự động, hút khói chưa trang bị Hệ thống điện không đảm bảo dây điện đi trong ống ghen tại một số vị trí 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
85	Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam Hà Nội thuộc Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần	Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Bố trí hàng hóa phương tiện cản trở lối thoát nạn Bố trí hàng hóa vật dụng không đảm bảo khoảng cách ngăn cháy Bố trí hàng hóa, vật dụng không đảm bảo ngăn cháy lan Trang bị chưa đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy (một số vị trí thiếu họng nước, đầu báo cháy) Hệ thống điện không đảm bảo dây điện đi trong ống ghen tại một số vị trí 			
86	Trung tâm kho xưởng số 8 thuộc Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ kho vận Việt Nam	Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Xây dựng trên đất dự án Bố trí ngăn vách tôn lừng giữa các hạng mục Trang bị chưa đầy đủ hệ thống thông gió, hút khói 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
87	Khu nhà xưởng lớn	khu công nghiệp Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> Ngăn chia lại mặt bằng Giải pháp ngăn cháy lan không đảm bảo Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy đầy đủ theo quy định Một số vị trí dây dẫn điện chưa đi ngầm 			

88	Trường THPT Mai Hắc Đế.	Lô 02 -10A khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi công năng sử dụng 2. Giải pháp ngăn cháy lan trực thông tầng không đảm bảo 3. Trang bị chưa đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
89	Trường đại học công nghiệp và quản lý Hữu Nghị.	Lô 01- 04 khu công nghiệp Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi công năng sử dụng 2. Giải pháp ngăn cháy lan trực thông tầng không đảm bảo 3. Trang bị chưa đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy 	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
90	Công ty cổ phần Giấy Thăng Long	Số 327, tổ 45 Phường Hoàng Văn Thụ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xây dựng thêm hạng mục so với giấy phép xây dựng 2. Bố trí thêm hạng mục kho cạnh tường ranh giới 3. Bố trí vật dụng hàng hóa không đảm bảo ngăn cháy lan 4. Chưa trang bị đầy đủ hệ thống chữa cháy và báo cháy theo TCVN 3890/2009 tại hạng mục kho và hạng mục xưởng tầng tum 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
91	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo	18 Tam Trinh, phường Mai Động	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đang chờ giải tỏa trong diện quy hoạch 2. Giữa các hạng mục bố trí vách tôn lửng 3. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy không được trang bị 			
92	Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội	91-93 Mai Động, phường Mai Động	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hạng mục cho thuê ngăn chia, thay đổi công năng sử dụng 2. Hệ thống báo cháy tự động trang bị không đầy đủ tại tất cả các hạng mục, 3. hệ thống chữa cháy tự ddoognj không được trang bị 			
93	Công ty CPSX XNK Dệt May	20 Lĩnh Nam, phường Mai Động	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi công năng sử dụng 2. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước không được trang bị 			
94	Trường THPT Hoàng Văn Thụ	Số 234 đường Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, exit; Hệ thống chữa cháy vách tường không hoạt động 2. Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 			
95	Trường THCS Lĩnh Nam	Ngõ 634 đường Lĩnh Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, exit; Hệ thống chữa cháy vách tường không hoạt động 2. Hệ thống chống sét chưa được kiểm tra định kỳ hàng năm 			
96	Nhà sách Tiến Thọ	Số 695, 697 Giải Phóng, P. Giáp Bát	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 2. Khung kết cấu thép tiền chế, mái lợp tôn, tường gạch đặc 	01 lượt, số tiền 40000000 đồng	Số 147/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 15/11/202	

97	Trường THCS Giáp Bát	Số 35 ngõ 19 phố Kim Đồng, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát,	1. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà cháy; chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			
98	Trường Tiểu học Giáp Bát.	Số 120 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát	1. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà cháy; chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			
99	Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 1.	Số 10 ngõ 92 đường Giáp Bát, P. Giáp Bát	1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 3. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn 4. Chưa lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định			
100	Bến xe Giáp Bát	km6 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát	1. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			
101	Tập thể khu nhà A2 - ô tô 3/2.	Ngõ 773 Giải Phóng, phường Giáp Bát	1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			
102	Nhà tập thể Bánh kẹo Hải Hà.	Ngõ 29 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát	1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			
103	Nhà tập thể cơ khí Quang Trung.	Ngõ 807 Giải Phóng, phường Giáp Bát	1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn			

104	Khu nhà tập thể 3C.	Ngõ 815 Giải Phóng, phường Giáp Bát	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn 			
105	Khu tập thể Ao Bát.	Ngõ 553 Giải Phóng, phường Giáp Bát,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 			
106	Khu tập thể Cống Tráng	Ngõ 627 Giải Phóng, phường Giáp Bát, .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn 			
107	Khu tập thể du lịch.	Ngõ 809 Giải Phóng, phường Giáp Bát, .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn 			
108	Tập thể Công ty thép	Ngõ 658 đường Trương Định phường Giáp Bát	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiều rộng không đảm bảo 3,5m 2. Cơ sở nằm trong khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách 3. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 4. Chưa trang bị hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn 			
109	Công ty TNHH Công nghiệp và thương mại Sao Nam	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho cho thuê với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		

110	Công ty TNHH 3A	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách ngăn cháy giữa hạng mục nhà kho cho thuê với nhà văn phòng chưa đảm bảo 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 4. Vách ngăn cháy giữa các hạng mục trong cơ sở chưa đảm bảo khả năng ngăn cháy lan 5. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
111	Công ty TNHH Minh Trí	KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bố trí 01 nhà kho diện tích đất của khu CN Vĩnh Tuy 2. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống hút khói 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng		
112	Công ty CP LQ Joton Hà Nội	KCN Vĩnh Tuy, P Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế, bố trí lối thoát nạn chưa đủ số lượng theo quy định 2. Một số vị trí còn bố trí cửa không mở theo chiều thoát nạn, không đúng theo quy định 3. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động 4. Chưa trang bị hệ thống hút khói 			
113	Hạng mục 11 tầng Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung Ương	Số 193 Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hệ thống cấp nước chữa cháy không hoạt động 			
114	Công ty TNHH MTV CNTT&XD Sông Hồng	Tổ 21, Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi công năng sử dụng 2. Cửa trượt không đảm bảo 3. Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy 4. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy; Chưa trang bị hệ thống hút khói 5. Hệ thống điện không đảm bảo 	01 lượt, số tiền 80000000 đồng	Số 835/QĐĐC-CTUBND ngày 20/02/2020	
115	Hạng mục tầng 1 tòa nhà the zen	KĐT Gamuda, phường Trần Phú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi công năng sử dụng 2. Các thiết bị báo cháy, chữa cháy chưa đảm bảo theo thiết kế thẩm duyệt 			
116	Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị	Số 122 Phố Định Công, Định Công	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách PCCC giữa các kho-xưởng không đảm bảo theo quy định giữa Công trình Bạc II với Bạc II (<6m) 2. Khu vực cầu thang sắt trong nhà văn phòng chưa được sơn chống cháy có GHCL tối thiểu 90 phút theo quy định 3. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 			

117	Trường THCS Định Công	Số 136 Định Công Hạ, Định Công\	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6 TCVN 3890-2009. 2. Chưa lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890-2009. 3. Chưa lắp hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà theo quy định tại Mục 7,8 TCVN 3890-2009 			
118	Hạng Mục thang máy xuống Tầng Hầm Chung cư CT36A&B	Phó Trịnh Đình Cừ	1. Hạng mục thang máy xuống tầng hầm đã được thẩm duyệt tuy nhiên chưa được nghiệm thu về PCCC			
119	Hạng mục tầng 1,2,3 Chung cư Hateco Hoàng Mai.	Phường Yên Sở	1. Cải tạo ngăn chia mặt bằng sử dụng sai công năng			
120	Khu Trung tâm thương mại Le parc.	Yên Sở, Hoàng Mai	1. Cải tạo ngăn chia mặt bằng sử dụng sai công năng			
121	Phân xưởng lắp ráp - Kho thành phẩm thuộc Công ty CP điện cơ Thống Nhất	165 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai	1. Chưa văn bản nghiệm thu về PCCC			
122	Cơ sở 2 - Trường tiểu học Tân Định	Ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai	1. Giao thông không đảm bảo để xe chữa cháy tiếp cận được (chiều rộng nhỏ hơn 3,5m)			
123	Trường mầm non Thanh Trì	Số 2 ngõ 177 Thanh Đàm, phường Thanh Trì	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong và ngoài công trình; 2. Hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định 			
124	Tòa nhà chung cư vật tư du lịch	KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp Hoàng Liệt	1. Tầng 2 thương mại ngăn chia, cải tạo lại mặt bằng			
125	Tòa nhà chung cư Bắc rice City	KĐT Tây Nam Linh Đàm Hoàng Liệt	1. Ngăn chia khu vực ki ốt			
126	Tòa nhà chung cư Nam rice City	KĐT Tây Nam Linh Đàm Hoàng Liệt	1. Ngăn chia khu vực ki ốt			

127	Tòa nhà chung cư Trung Rice city	KĐT Tây Nam Linh Đàm Hoàng Liệt	1. Ngăn chia khu vực ki ốt			
128	Bến xe nước ngầm - Công ty cổ phần đầu tư- phát triển ngành nước và môi trường	Số 1 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt	1.'Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 2. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định			
129	Kho hàng phòng PH10	Số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt	1. Xe chữa cháy không tiếp cận được đến các mặt của công trình 2. Không trang bị hệ thống báo cháy tự động. 3. Không trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước đảm bảo theo quy định			
130	Trường Đại học Thăng Long	Đường Nghiêm Xuân Yên, Đại Kim	1. Cải tạo tầng 10 và tầng 8 kối nhà dạy học không có giấy phép 2. Bố trí nhà để xe trên đường giao thông nội bộ 3. Thang bộ hờ trong nhà chưa được đóng kín, chưa lắp đặt hệ thống tăng áp bùong thang bộ 4. Trục kỹ thuật điện chưa chèn bịt kín			
131	Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh – Chi nhánh Kim Giang	Đại Kim	1. Chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà, đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn			
132	Công ty cổ phần dệt may 19/05 Hà Nội và các đơn vị thuê mặt bằng	89 Lĩnh Nam, phường Mai Động	1. Sửa chữa sai giấy phép xây dựng quy hoạch 2. Thay đổi công năng sử dụng			
133	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu Đường sắt	Số 35 ngõ 115 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	1. Không đảm bảo khoảng cách PCCC đến công trình lân cận 2. Thay đổi công năng sử dụng 3. Trên đường thoát nạn bố trí cửa trượt 4. Ngăn cháy giữa các kho xưởng không đảm bảo 5. Không trang bị hệ thống, phương tiện PCCC 6. Hệ thống điện không đảm bảo	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
134	Toà nhà số 43 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.	Số 43 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà	1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai 2. Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trục dọc cầu thang bộ 3. Không trang bị hệ thống, phương tiện PCCC	01 lượt, số tiền 45000000 đồng	Số 242/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 30/12/2022	

135	Nhà nghỉ Thuận An	Số 232 đường Giáp Bát	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa có giải pháp ngăn chặn cháy lan tại trực dọc cầu thang bộ</p> <p>3. Không trang bị hệ thống, phương tiện PCCC</p>	01 lượt, số tiền 45000000 đồng	Số 23/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 11/01/2023	
136	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội.	Số 775 đường Giải Phóng	<p>1. Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Chưa thi công theo thiết kế đã được thẩm duyệt</p>	01 lượt, số tiền 82000000 đồng	Số 24/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 11/01/2023	
137	Tòa nhà An Bình	số 1 ngõ 43 Kim Đồng	<p>1. Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC</p>	01 lượt, số tiền 45000000 đồng	Số 27/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 11/01/2023	
138	Nhà máy nhôm Hà Nội	Ngõ 562 đường Linh Nam, Trần Phú	<p>1. Thiếu lối thoát nạn thứ 2</p> <p>2. Không trang bị hệ thống, phương tiện PCCC</p>	01 lượt, số tiền 90000000 đồng	Số 19/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 10/01/2023	
139	Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Linh An	KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp Hoàng Liệt	<p>1. Ngăn chia khu vực tầng 1,2,4,5</p>			
140	Nhà nghỉ Lakeview Hotel	Số 32, 34 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	<p>1. Chưa nghiệm thu về PCCC</p> <p>2. Vi phạm liên quan đến xây dựng</p> <p>3. Thiếu lối thoát nạn thứ hai</p>	01 lượt, số tiền 40000000 đồng	Số 133/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 18/4/202	
141	Hạng mục Tầng 3 - Tòa nhà Hòa phát	Số 493 Trương Định, Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	<p>1. Chưa nghiệm thu về PCCC</p>			Đã được nghiệm thu về PCCC
142	Nhà ở nhiều căn hộ	Số 1 ngõ 279 Linh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	<p>1. Thiếu lối thoát nạn thứ hai</p> <p>2. Ngăn cháy không đảm bảo</p> <p>3. Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ</p> <p>4. Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC</p>			
143	Hạng mục tòa nhà điều hành trung tâm thương mại Forprodex Công ty CP tư vấn và đầu tư Forprodex (siêu thị Mediamart)	Số 1111 Giải Phóng, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	<p>1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 1 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu</p> <p>2. Bố trí giải pháp ngăn cháy không đảm bảo</p>	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		

144	Hạng mục tầng 8 Tòa nhà HH01 thuộc công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Ecolakeview	Số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 8 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
145	Hạng mục tầng 01 Tòa nhà HH01 thuộc công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Ecolakeview	Số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tại tầng 1 không đảm bảo theo thiết kế đã được thẩm duyệt nghiệm thu	01 lượt, số tiền 90000000 đồng		
146	Hạng mục nhà hàng, kho, tầng 9 của Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông	Lô 18 KĐT Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	1. Thay đổi mặt bằng tầng 1, 2, 4, 9 chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	01 lượt, số tiền 119500000 đồng	Số 223/QĐĐC-CAHM-PCCC ngày 18/10/2023	